

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



FIAT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612		Fluidloc: 300/2612		Elba (86/96); Siena (98)	48mm	R\$ 51,40
ATE: 5755		C-1443		Fiorino (88/93); Prêmio (85/96)		Preço Vedação
C-1909		V-5402.0		Palio (96/98); Uno (84/-)		R\$ 8,46
		ATE: 5363	Palio Weekend 1.5 (97/98)			
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5615		Fluidloc: 300/2475		147; Spazio; OGGI (81/87)	48mm	R\$ 56,80
ATE: 5737		ATE: 5170		Panorama; Fiorino (81/87)		Preço Vedação
C-1927		C-1434				R\$ 17,43
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5636		Ducato Maxi Cargo (2007/-)	46mm / 52mm	R\$ 24,50
				Aro 16" - Sistema Brembo		
Obs: dianteiro - para uma roda.						

FORD

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5510		Fluidloc: 300/5511		Explorer (92/01-95)	66mm	R\$ 88,20
		0460039		Ranger (-/94)		Preço Vedação
						R\$ 16,70
Obs: dianteiro. Para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612		Fluidloc: 300/2612		Fiesta (95/95)	48mm	R\$ 51,40
ATE: 5755		C-1443		Fiesta 1.0/1.3/8V (96/-)		Preço Vedação
C-1909		V-5402.0		KA (97/-) Royale (92/94)		R\$ 8,46
		ATE: 5363	Versailles (91/94)			
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5615		Fluidloc: 300/2475		Corcel II (81/86)	48mm	R\$ 56,80
ATE: 5737		ATE: 5170		Belina II (81/89)		Preço Vedação
C-1927		C-1434		Del Rey (81/89)		R\$ 17,43
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5623		Royale, Versailles (95/96)	54mm	R\$ 14,90
		V-0122.0		Sistema Varga.		
		V-0171.0				
Obs: para uma roda.						

GM

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5542		Fluidloc: 300/3147		Opala/Caravan (out79/mar91).	57mm	R\$ 102,00
ATE: 5564		94613283				Preço Vedação
		C-1501				R\$ 22,45
		ATE: 5166				
Obs:						

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



GM

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5601		Fluidloc: 300/5602		<i>Celta (01/-); Corsa (94/02);</i>	48mm	R\$ 79,60
ATE: 5807		94613283		<i>Corsa Classic (03/-);</i>		Preço Vedação
C-1921		ATE: 5806		<i>Corsa Pick-Up (95/03);</i>		R\$ 13,57
		C-1550		<i>Prisma (07/-); Tigra (98/99).</i>		
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5614		Fluidloc: 300/2813		<i>Kadett GSI (92/-)</i>	54mm	R\$ 56,80
V-0071.0		V-0072.9		<i>Kadett GS/ SL/ SLE (89/-)</i>		Preço Vedação
C-1920		C-1525		<i>Monza (88/-)</i>		R\$ 12,36
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5630		Fluidloc: ***		<i>Astra (95/96);</i>	52mm	R\$ 58,60
ATE: 5662				<i>Calibra (93/95);</i>		
C-1925				<i>Vectra (94/96);</i>		
				<i>Vectra (97/01) Motor 2.0/2.0 8V</i>		
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5623		<i>Ipanema, Kadett (97/98)</i>	54mm	R\$ 14,90
		V-0122.0				
		V-0171.0				
Obs: para uma roda.						

GURGEL

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612		Fluidloc: 300/2612		<i>Tocantins; X-12 (81/-)</i>	48mm	R\$ 51,40
ATE: 5755		C-1443				Preço Vedação
C-1909		V-5402.0				R\$ 8,46
		ATE: 5363				
Obs: para uma roda.						

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5613		Fluidloc: 300/2613		<i>BR-800 (88/-)</i>	44mm	R\$ 52,30
ATE: 5834		ATE: 5169				Preço Vedação
C-1912		C-1493				R\$ 13,95
Obs: para uma roda.						

HYUNDAI

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5392		Fluidloc: 300/5393		<i>HR (todos)</i>	13/16"	R\$ 98,20
						Preço Reparo
						R\$ 29,60
Obs: auxiliar.						

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IVECO

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Reparo
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5517		Eurotech/Eurotrakker	1.1/4"	R\$ 87,00
		FTE 5728				
Obs: mestre.						

IVECO

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/4956		Fluidloc: 300/5620		Linha DAILY	44mm	R\$ 116,16
		93161847				Preço Vedação
Obs: reparo para uma roda.						

KIA / ASIA

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5396		Fluidloc: 300/5397		K-2500/2700 (todos)	3/4"	R\$ 95,30
						Preço Reparo
Obs: auxiliar.						

MASSEY FERGUSON / JOHN DEERE

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5597		Fluidloc: 300/2867		Retroescavadeira	3/4"	R\$ 120,96
Original: 061646T1		Original: 2710901				Preço Reparo
Obs:						

MASSEY FERGUSON / JOHN DEERE

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5542		Fluidloc: 300/3147		Colheitadeira MF 1630	57mm	R\$ 102,00
		94613283		Colheitadeira MF 5650		Preço Vedação
Obs:						

MB

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5342		Fluidloc: 300/5344		Caminhão Accelo	1.1/8"	R\$ 149,50
0022951607				915 C (out-03/-);		Preço Reparo
FTE 6712				Micro-Ônibus Accelo 915 C (out-03/-).		R\$ 39,50
Obs: cilindro auxiliar.						

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.


LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



MB

IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5642		Fluidloc: ***	1114L (06-96/-);	1.1/4"	R\$ 51,30
V-0015.0			L-912/914E (06-96/-);		
C-1023			LO-814/912 (06-96/-).		
Obs:					

MB

IPI 4% Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5593		Fluidloc: 300/5594	1630 (-/-);	3/4"	R\$ 117,50
V-0043.2		V-0037.4	Accelo 715 L OM 612 LA EL (out-03/-);	Preço Reparo	
			L-709/912/1938/2368 (-/-); L/LK/LS-1929 (-/-);	R\$ 39,40	
			L/LB/LK-2325 (-/-); LK-1935/2629/2635 (-/-);		
			L/LS-2629 (-/-); LO-812 (-/-); HPN-1633/1935/1941 (-/-).		
			LS-1625/1630/1633/1641/2635 (-/-); OH-1524/2521 (-/-).		
Obs: cilindro mestre.					

MB


IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5595	Sprinter 311/313	***	R\$ 15,45
Obs: traseiro. Para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5634	Sprinter (2001/-)	45mm	R\$ 19,80
		MB: A0004211448			
Obs: dianteiro.					

TOYOTA

IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5655		Fluidloc: 300/5383	Hilux (2005/-)	43mm	R\$ 144,00
					Preço Vedação
					R\$ 36,90
Obs: dianteiro.					

VALTRA / VALMET

IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5542		Fluidloc: 300/3147	Colheitadeira BC 4500	57mm	R\$ 102,00
Original: 049779R1					Preço Vedação
					R\$ 22,45
Obs:					

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.

LANÇAMENTOS


SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



VOLVO

IPI 4%



Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5479 20835246		Fluidloc: ***		FH12/NH12 (2004/-)	***
Obs: cilindro mestre.					

VW

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5544 V-0079.0		Fluidloc: 300/3427 C-1630		8.150 - Caminhão e Micro-Ônibus 7/8"	
					Preço Reparo R\$ 35,16
Obs: cilindro auxiliar					

VW

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612 ATE: 5755 C-1909		Fluidloc: 300/2612 C-1443 V-5402.0 ATE: 5363		Gol 1.8/2.0 (84/94)	48mm
			Gol 1.0/1.6/1.8 s/ABS (95/-)		Preço Vedação R\$ 8,46
Obs: para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5613 ATE: 5834 C-1912		Fluidloc: 300/2613 ATE: 5169 C-1493		Passat 1.5/1.6 (74/86)	44mm
			Gol 1.3/1.6 (80/-)		Preço Vedação R\$ 13,95
Obs: para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5621 2H0698471		Fluidloc: 300/5622 2H0698471		Amarok (todos)	48mm
					Preço Vedação R\$ 24,50
Obs: para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5624 V-0181.0 C-1924		Fluidloc: 300/5253 7X0 698471 V-0180.0 C-1598		Kombi (97/-)	54mm
			Sistema Varga		Preço Vedação R\$ 21,00
Obs: para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5623 V-0122.0 V-0171.0		Gol ger. II (1995/2000)*;	54mm
			Gol ger. III e IV (2000/2000)*;		
			Gol ger. III e IV (2000/2000)**; Gol ger. III e IV (2001/-)***;		
			Parati ger. II, III e IV (96/-)***; Quantum (1995/2002)***;		
			Santana (1995/2006)***; Saveiro ger. II, III e IV (1998/-)***.		
Obs: para uma roda. *Sist. Varga c/ Motor 2.0; **Sist. Varga c/ ABS; ***Sist. Varga.					

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.