

LANÇAMENTO

Reparo para Pinça de Freio a Disco - Ø48mm

300/5621
2H0698471

R\$ 84,80

IPI: 5%



VW

Amarok (todos)
Kit Completo com dois pistões - Para uma roda.

Reparo para Pinça de Freio a Disco - Ø48mm

300/5622
2H0698471

R\$ 24,50

IPI: 5%



VW

Amarok (todos)
Kit de Vedação - Para uma roda.

Reparo Completo p/ Pinça de Freio a Disco - Ø43mm

300/5655

R\$ 144

IPI: 5%



TOYOTA

Hilux (2005/-)